# Regulación Electrónica

## **SINTARCON**

# XW60LH



#### **TECLADO**

Para mostrar y modificar la temperatura de consigna.
En modo programación, permite seleccionar un parámetro y confirmar un valor.
Manteniéndose pulsada durante 3 segundos, cuando se muestra la temperatura máx. SET

y min, borra el registro.

Para visualizar el registro de máxima temperatura.

En modo programación permite explorar la lista de parámetros o incrementar el valor

La mico programación perime explorar a lasta de parametros dificiententa el valor mostrado.

Manteniendola pulsada durante 3 segundos se inicia el ciclo de enfriamiento rápido

Para visualizar el registro de temperatura mínima.

En modo programación permite explorar la lista de parámetros o disminuir el valor mostrado.

Manteniéndose pulsada durante 3 segundos se inicia el ciclo de desescarche manual.

Enciende o apaga la luz de cámara.

Enciende y apaga el equipo.

### ICONOS Y SÍMBOLOS

LED	MODO	FUNCIÓN	
.*.	ENCENDIDO	El compresor está en funcionamiento	
**	PARPADEANDO	Seguridad de anti-corto ciclo activada. Cadena de seguridad abierta (presostatos).	
*	ENCENDIDO	Ventilador en funcionamiento	
	PARPADEANDO	Retardo de marcha de ventiladores tras desescarche en ejecución	
***	ENCENDIDO	Funcionamiento en modo desescarche	
4,7,4	PARPADEANDO	Desescarche finalizado, tiempo de goteo	
(*)	ENCENDIDO	Modo de enfriamiento rápido activo	
ECO	ENCENDIDO	Modo de ahorro de energía activo. Entrada digital configurada como ahorro de energía activa (según modelo).	
-\ <u>\</u>	ENCENDIDO	Luz de cámara encendida	

#### **SEÑALES DE ALARMA**

Mensaje	Causa	Acción del equipo		
P1	Fallo sonda de cámara	Señal de alarma. Funcionamiento en modo seguro según "Con" y "COF"		
P2	Fallo de sonda del evaporador	Señal de alarma. El desescarche termina por tiempo "MDF"		
P3	Fallo de sonda 3	Señal de alarma		
P4	Fallo de sonda 4	Señal de alarma		
HA	Alta temperatura de cámara	Señal de alarma		
LA	Baja temperatura de cámara	Señal de alarma		
HA2	Alarma de alta temperatura de condensador	Señal de alarma. Estado del compresor determinado por el parámetro "AC2"		
LA2	Baja temperatura de condensación	Señal de alarma. Estado del compresor determinado por el parámetro "bLL"		
dA	Alarma de interruptor de puerta	Señal de alarma		
EA	Alarma externa	Señal de alarma		
CA	Alarma de interruptor de presión i1F=bAL/PAL	Señal de alarma. Paro del equipo		

### LISTA DE PARÁMETROS

	Código	Descripción	Rango	Defecto		Lista
	Coulgo			MT	BT	Lista
	Ну	Diferencial respecto a la temperatura de consigna por debajo del cual el compresor no entra en funcionamiento.	0,1÷25,5°C	2,0		Pr1
	LS	Límite inferior para la temperatura de consigna.	-50,0 °C÷SET	-5	-25	Pr2
	US	Límite superior para la temperatura de consigna.	SET÷110,0°C	10	-15	Pr2
SONDAS	Ot	Calibrar la medición de la sonda de cámara.	-12,0÷12,0°C	0		Pr1
	P2P	Presencia sonda evaporador (desescarche): n=no (desescarche por tiempo); y=sí (desescarche por tiempo y Tª)	n-y	у		Pr2
	οE	Calibrar la medición de la sonda del evaporador.	-12,0÷12,0°C	0		Pr2
	P3P	Presencia sonda 3: n=no; y=sí	n-y	n		Pr2
	03	Calibrar la medición de la sonda 3.	-12,0÷12,0°C	0		Pr2
	P4P	Presencia sonda 4: n=no; y=sí	n-y	у		Pr2
	04	Calibrar la medición de la sonda 4.	-12,0÷12,0°C	-	0	Pr2

				Defecto	
	Código	Descripción	Rango	MT BT	Lista
	OdS	Tiempo durante el cual no se permite la activación de funciones distintas a luz de cámara desde la puesta en tensión.	0÷255min	1	Pr2
_	AC	Tiempo de anti-corto cido, intervalo de tiempo mínimo entre que el compresor para y arranca.	0÷30min	4	Pr1
ción	Ac1	Retardo activación segundo compresor	0÷255sec	120	
REGULACIÓN	rtr CCt	Porcentaje P1-P2 para regulación	0÷100	100 0h 30min	Pr2
REG	CCS	Duración del ciclo de enfriamiento rápido.  Consigna en temperatura del ciclo de enfriamiento rápido.	0÷23h 50min	-2 -22	FIZ
	Con	Intervalo de tiempo durante el cual el compresor estará funcionando ante un fallo de sondas.	0÷255min	15	Pr2
	COF	Intervalo de tiempo durante el cual el compresor estará parado ante un fallo de sondas.  Escala de medida de la temperatura.	0÷255min °C-°F	15 °C	Pr2 Pr2
	rES	Precisión de la temperatura entera/decimal (solo para CF = °C): in (entera) = 1 °C; de (decimal) = 0,1 °C.	in-de	De	Pr1
ΑY	Lod	Sonda mostrada por display	P1, P2, P3, 1r2	P1	Pr2
DISPLAY	rEd	Valor de sonda que se mostrará en el mando remoto: P1=Termostática; P2=Evaporador; P3=Condensador; 1r2=P1-P2.	P1, P2, P3, 1r2	P1	Pr2
	dLy	Retardo temperatura display		0	Pr2
	dtr	Porcentaje P1-P2 para mostrar por display	1÷99	50	Pr2
	tdF	Tipo de desescarche instalado. (No modificar). rE=Resistencia; rT=Resistencia por temperatura; in=Gas caliente	rE-rT-in	In	Pr1
	dFP	Selección de sonda para desescarche	P1-P2-P3-1r2	P2	
	dtE	Temperatura a la cual el desescarche finaliza.	-50,0÷110,0 °C	20,0	Pr1
DESESCARCHE	ldF MdF	Intervalo temporal entre dos desescarches consecutivos.  Duración máxima del desescarche.	1÷120 h 0÷255 min	3 h 20 30	Pr1 Pr1
SCAR	dSd	Tiempo en minutos de retardo del inicio del desescarche.	0÷99 min	0	Pr2
ESES	dFd	Valor que se mostrará en pantalla durante el desescarche: rt=Tª real ; it=Tª comienzo del desescarche ;	rt-it-Set-dEF-	it	Pr2
۵	dAd	Set=T° consigna ; dEF=Texto "dEF" ; dEG=Texto "dEG".  Tiempo tras el desescarche para mostrar la temperatura real de la cámara.	dEG 0÷255min	15	Pr2
	Fdt	Tiempo desde el fin de desescarche hasta el arranque del compresor (tiempo de goteo).	0÷60 min	2	Pr2
	dP0	Indica si se realiza un desescarche inmediatamente tras el encendido.	n-y	n n	Pr2
	dAF	Tiempo que ha de pasar entre que finaliza el modo rápido y el siguiente desescarche.  Modo de operación de ventiladores: Con el compresor (C) o continuamente (O) y durante desescarche	0÷23h 50min C-n, C-y, O-n,	2,0h 0min	Pr2
	FnC	(y=si / n=no).	0-y	C-n	Pr2
	Fnd	Tiempo que ha de pasar desde el fin del desescarche hasta que empiecen a funcionar los ventiladores del evaporador.	0÷255min	3 4	Pr2
ORES	FCt	evaporador.  Delta temperatura para activación de ventiladores	0÷50°C	0	
FNTILADORES	FSt	Umbral de temperatura del evaporador por encima del cual los ventiladores del evaporador interrumpen	-50,0÷110,0°C	10 0	Pr2
ENT	Fon	su funcionamiento. Tiempo ventiladores ON con compresor OFF	0÷15min	0	Pr2
>	FoF	Tiempo ventiladores OFF con compresor OFF  Tiempo ventiladores OFF con compresor OFF	0÷15min	0	Pr2
	FAP	Selección sonda ref. para ventiladores	nP-P1-P2-P3-	P2	Pr2
	ACH	Tipo de acción para relé auxiliar	P4 CL÷Ht	CL	Pr2
~	SAA	Consigna para relé auxiliar	-55,0°C÷15,0°C	0	Pr2
AUXILIAR	SHy	Diferencial para relé auxiliar	0,1÷25,5°C	2	Pr2
Ϋ́	ArP	Sonda ref. para relé auxiliar	nP-P1-P2-P3- P4	nP	Pr2
	Sdd	Relé auxiliar apagado durante desescarche	yes÷no	no	Pr2
	ALP	Sonda referencia para alarmas temperatura	nP-P1-P2-P3- P4	P1	Pr2
	ALC	Configuración alarmas temperatura (ALU y ALL): rE=relativa respecto a T <sup>a</sup> de consigna ; Ab=T <sup>a</sup> absoluta.	rE-Ab	rE	Pr2
	ALU	Diferencial de temperatura para generar alarma de alta temperatura de cámara.	rE: -50,0÷110,0°C	5,0	Pr1
			Ab: 0,0÷50,0°C rE: -50,0÷110,0°C		
	ALL	Diferencial de temperatura para generar alarma de baja temperatura de cámara.	Ab: 0,0÷50,0°C	5,0	Pr1
	AFH	Diferencial de temperatura para la desactivación de la alarma por temperatura y para la regulación de	0,1÷25,5°C	2,0	Pr2
	ALd	ventiladores.  Tiempo que trascurre entre que se detecta una alarma por temperatura y su señalización.	0÷255min	0	Pr2
	dAO	Tiempo durante el cual no se mostrarán avisos de alarma tras el encendido del equipo.	0÷23h 50min	1h 0min	Pr2
AS	AP2	Sonda ref. para alarmas condensación	nP-P1-P2-P3- P4	P4	
ALARMAS	AL2	Alarma por baja temperatura del condensador.	-55,0÷150°C	-40	Pr2
₽	Au2	Alarma por alta temperatura del condensador.	-55,0÷150°C	65	Pr2
	Ah2 Ad2	Diferencial recuperación alarma condensación.	0,1÷25,50°C 0÷255min	5 1	Pr2 Pr2
	dA2	Tiempo que trascurre entre que se detecta una alarma de condensador y su señalización.  Tiempo tras el encendido del equipo durante el cual no se muestran alarmas de condensador.	0÷23h 50min	1h 30min	Pr2
	bLL	Compresor apagado para baja temperatura condensación.	yes÷no	no	Pr2
	AC2 tbA	Compresor apagado para alta temperatura condensación  Habilita el silenciar la señal de alarma pulsando una tecla.	yes÷no n-y	yes n	Pr2 Pr2
			dEF-FAN-Alr-		2
	oA3	Configuración 3er relé: deF=no seleccionar; FAN=no seleccionar; Alr=alarma; Lig=luz de cámara;	Lig-AUS-onF-	Lig	Pr2
		AUS=Aux; onF=siempre encendido; dB=banda neutra; cP2=segundo compresor; dF2=no seleccionar;	dB-CP2-dF2- HES		
	AOP	laridad del relé de alarma CL-OP		OP	Pr2
	i1P	Polaridad entrada digital 1 "configurable" (presostato): CL=Cerrado. OP=Abierto.	CL-OP EAL, bAL, PAL,	OP	Pr2
	i1F	Tipo de entrada digital configurable 1: PAL=Presostatos.	dFr, AUS, Es,	PAL	Pr2
	did	Intervalo de tiempo para computar errores de presentato	onF 0÷255min	60	Pr2
ပ္သ	iP2	Intervalo de tiempo para computar errores de presostato.  Polaridad entrada digital 2 "configurable": CL=Cerrado. OP=Abierto.	CL-OP	OP OP	Pr2
TALE		-	EAL-bAL-PAL-		
DIG	i2F	Indica el tipo de entrada digital configurable 2: EAL=alarma genérica; bAL=alarma severa	dor-dEF-AUS- htr-FAN-ES-	dor	Pr2
ADAS			onF-HdF		
ENTRADAS DIGITALES	d2d	Retardo entrada digital 2 (micro de puerta).	0÷255min	15	Pr2
	nPS	Número mínimo de errores de presostato, durante el intervalo de tiempo "did", antes de señalar la alarma de presión "PAL".	0÷15	8	Pr2
	odc	Indica si ha de parar el compresor (CPr), el ventilador (Fan), ambos (F_C), o ninguno (no) al abrir la	no-Fan-CPr-	F_C	Pr2
	rrd	puerta de la cámara.  Indica si ha de arrancar el equipo tras una alarma por puerta abierta.	F_C n-y	у у	Pr2
	HES	Variación de la T <sup>a</sup> de consigna en modo de ahorro de energía.	-30,0÷30,0°C	2	Pr2
	Adr	Dirección del equipo al conectarse a un sistema de monitorización ModBUS en una red RS485.	1÷247	1	Pr1
OTROS	rEL Ptb	Versión software  Código original del mapa de parámetros de Dixell.	Sólo lectura Sólo lectura		Pr2 Pr2
Ē	pbC	Tipo de sondas	PTC-NTC	NTC	Pr1
	onF	Configuración del botón ON/OFF: nu=deshabilitado; oFF=enabled; ES=no establecerlo	No-OFF-ES	OFF	Pr1